

2015年7月27日 星期一

搜索

政务  
之窗

组织机构  
党的建设

规划发展  
信息公开

法律法规  
标准规范

执法监管  
科技管理

安全监察  
运输监管

工程监管  
设备监管

资讯  
播报

时政信息  
图片视频

新闻信息  
国际交流

服务  
园地

行政许可  
公众互动

资料中心  
旅行服务

行业集萃  
网站地图

首页 >> 政务之窗 >> 标准规范 >> 技术标准

返回首页>>

## 铁路技术标准 (2015年第4批)

字体大小: 小 中 大

### 国家铁路局关于发布铁道行业标准的公告

(技术标准2015年第4批)

国铁科法〔2015〕26号

国家铁路局批准发布铁道行业标准TB/T 3202-2008《铁路信号点灯单元》第1号修改单和TB/T 2860.2-2011《电空转辙机 第2部分: ZK4型转辙机》第1号修改单, 修改内容自发布之日起生效。

附件: 1. TB/T 3202-2008《铁路信号点灯单元》第1号修改单

2. TB/T 2860.2-2011《电空转辙机 第2部分: ZK4型转辙机》第1号修改单

国家铁路局  
2015年7月1日

印送: 国家标准化管理委员会, 交通运输部, 铁路总公司、神华集团、中国中铁、中国铁建、中国南车集团、中国北车集团、中国通号、中国铁物, 地方铁路协会, 各归口单位, 铁道出版社, 局属各单位, 机关各部门。

附件:

附件1 TB-T 3202-2008《铁路信号点灯单元》第1号修改单

附件2 TB-T 2860.2-2011《电空转辙机 第2部分: ZK4型转辙机》第1号修改单

[相关文章](#)

联系我们 | 网站声明 | 网站地图

版权所有: 国家铁路局 地址: 北京市复兴路6号院 邮编: 100891 京ICP备13051833

## 附件2

TB/T 2860.2-2011 《电空转辙机 第2部分：ZK4型转辙机》

### 第1号修改单

---

#### 修 改 内 容

##### 一、5.7 b) 条

原条款：

5.7 b) 接点压力应为 5N~10N，接点片的压力应均匀。

修改为：

5.7 b) 接点压力应为 10N~35N，接点片的压力应均匀。

---